



Abb. 18 Oberfläche eines glatten Basaltes nach einem Vestolit-Abguß (Negativ), Vergr. 3,9 x, streifende Beleuchtung, Probe E 25, Bd.-Str. 1. O. 376, bei Kapellen/Erft.



Abb. 19 Oberfläche eines mittelrauen Basaltes nach einem Vestolit-Abguß (Negativ), Vergr. 3,9 x, streifende Beleuchtung, Probe A 2, Bd.-Str. 9, Neuß-Grimlinghausen km 15,700.



Abb. 20 Oberfläche eines rauhen Basaltes nach einem Vestolit-Abguß (Negativ), Probe I 2, Bd.-Str. 257, km 31,915.



Abb. 21 Oberfläche eines Granites, nach einem Vestolit-Abguß, Probe Gr (Negativ), Bd.-Str. 9, bei Neuß-Grimlinghausen.