

Abb. 1:
Oberfläche mit starken Rissen (ohne Anstrich und Zusatzmittel)

Abb. 2:
Oberfläche nicht beschädigt (Sperrzusatz)