

Tabelle 1

Oberflächenzustand der Probefelder bezogen auf Mischungszusammensetzung,
Anzahl der Schüttungen und Verdichtungsform.

A) Weichbeton

1	2	3	4	5	6
Mischungszusammensetzung	Anzahl der einwandfreien Felder in % (Gesamtzahl der Felder)	Anzahl der Schüttungen	Anzahl der einwandfreien Felder in % (Gesamtzahl der Felder)	Verdichtung	Anzahl der einwandfreien Felder in % (Gesamtzahl der Felder)
D 3	63% (57)	1 x	57% (50)	stark	85% (13)
				schwach	49% (37)
		2 x	100% (7)	schwach	100% (7)
D 3 + 4%	48% (23)	1 x	48% (23)	stark	33% (6)
				schwach	53% (17)
D 3 + 12,5 T	33% (6)	1 x	33% (6)	stark	33% (6)
D 3 + 25 T	80% (51)	1 x	77% (40)	stark	74% (35)
				schwach	100% (5)
		2 x	91% (11)	schwach	91% (11)
D 3 + 37,5 T	50% (6)	1 x	50% (6)	stark	50% (6)
D 3 + 50 T	50% (6)	1 x	50% (6)	stark	50% (6)
D 6	75% (67)	1 x	73% (52)	stark	61% (36)
				schwach	100% (16)
		2 x	80% (15)	schwach	80% (15)