Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Arbeitsplan	1
II. Beobachtungen und Messungen an inhibierten Streusalzen	1
1. Anlieferung der Versuchssalze	1
2. Probenahme und Bestimmung der "422"-Anteile nach Antransport	4
3. Lagerverhalten der Versuchssalze	5
4. Griffigkeit der mit "422"-Salz bestreuten Fahrbahndecken	10
III. Versuche zur Ermittlung der Korrosionsverminderung	11
1. Wechseltauchversuch im Laboratorium	11
2. Messung der Korrosionswirkung an blanken Prüfblechen	13
a) Versuchsanordnung	13
b) Prüfbleche	14
c) Versuchsfahrten und Probennahme	15
d) Salzkonzentrationen auf der Versuchsstrecke	16
e) Bestimmung des Materialverlustes	18
IV. Bisherige Ergebnisse	22
V. Vorschläge zur Weiterführung des Versuchsprogramms	23

Verzeichnis der Bilder

Bild	1	"422"iger Salz der Saline Friedrichshall in der Salz-lagerhalle der AM Siegsdorf
"	2	vorn: Versuchssalze der Saline Reichenhall hinten: " " Solvay-Werke
"	3	Versuchssalze der Wintershall AG.
"	4	Inhibierte Versuchssalze im Kühlraum
"	5	Sammelgerät für Probenahme vom Fahrbahnbelag
"	6	Einfache Prüfbleche im Radkasten montiert
"	7	Komplizierte Prüfbleche am Unterboden montiert
"	8	Mittlere Salzkonzentrationen (%) auf der Versuchsstrecke
"	9	oben: Verletztes Karosserieblech der "422"-Fahrbahn unten: " " " Normalsalz-Fahrbahn
"	10	links: Inhibitor-Serie der glatten Bleche rechts: Normalsalz-Serie " " "
"	11	links: Inhibitor-Serie der komplizierten Bleche rechts: Normalsalz-Serie " " "